

COMUNE DI FOSSOMBRONE

P.R.G. piano regolatore generale




VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE.

Oggetto	ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN ZONE EXTRAURBANE			
	PERCORSO BLU SCHEDE DALLA N° 80 ALLA N° 100			
Progetto	M. AMADEI	ARCHITETTO	FANO	
	D. FUCILI	INGEGNERE	URBINO	
	M. SERGENTI	GEOLOGO	FANO	
	G. PAOLONI	BOTANICO	FERMIGNANO	

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map. 211



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXV

Scheda n° 080

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

poggio

Visibilità dalla strada

vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra*

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

Sono in fase di completamento lavori di ristrutturazione

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 46 Fotogramma n°33)




FOTO n° 2 (Rullino n° 46 Fotogramma n° 34)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone



Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 52

Mapp.
4, 155



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXV

Scheda n° 081

Via/Località

Loc. Carpineto

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

legno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

cattivo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4

SCHEDA 81



FOTO n° 1 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 9a)



FOTO n° 2 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 7a)



FOTO n° 3 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 6a)




FOTO n° 4 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 8a)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 52

Map. 43



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXVI

Scheda n° 082

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 10a)

REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map.



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXVI

Scheda n° 083

Via/Località

Loc. San Venanzio

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

poggio

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

persiana in legno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 11a)



FOTO n° 2 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 12a)



FOTO n° 3 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 13a)



FOTO n° 4 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 3)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 52

Map. 57



Catasto Pontificio

Scheda n° 084

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

poggio

Visibilità dalla strada

vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

1892-1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

mista

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

misto

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 14a)




FOTO n° 2 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 17a)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map. 166



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXVI

Scheda n° 085

Via/Località

Loc. San Venanzio

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

poggio

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza/culto

Pianta

di aggregazione

Tipologia

pieve

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

legno

intonaco

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.1



FOTO n° 1 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 16a)



FOTO n° 2 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 15a)




FOTO n° 3 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 21a)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone



Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 52

Map. 22



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXVI

Scheda n° 086

Via/Località

Loc. San Venanzio

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

Pianta

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

Stato d'uso

Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 19a)



FOTO n° 2 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 18a)

SCHEDA N. 87


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 52

Mapp.
177, 178



Catasto Pontificio

Scheda n° 087

Via/Località

Loc. San Venanzio

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

mista

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

cemento

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

misto

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

FOTO n° 2 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 20a)



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 2)



SCHEDA N. 88


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 52

Map. 39



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXVI

Scheda n° 088

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

poggio

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

intonaco

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

Sono in corso lavori di ristrutturazione

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5




FOTO n° 1 (Rullino n° 46 Fotogramma n° 32)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 52

Map. 101



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXVI

Scheda n° 089

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

di aggregazione

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

legno

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3




FOTO n° 1 (Rullino n° 6 Fotogramma n° 24a)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map. 127



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XIX

Scheda n° 090

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

poggio

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

SCHEDA 90



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 4)




FOTO n° 2 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 5)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map. 194



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XXV

Scheda n° 091

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

tegole

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art.3.5



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 6)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Mapp.
183, 184



Catasto Pontificio

Scheda n° 092

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

tegole

Infissi esterni

avvolgibile

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

SCHEDA 092



FOTO n° 1 (Rullino n° 46 Fotogramma n° 31)

SCHEDA N. 93 a

REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Mapp.
17, 18



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XIX

Scheda n° 093a

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

legno

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

cattivo

Note

Utilizzata come ricovero attrezzi

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

SCHEDA 93 A



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 10)



FOTO n° 2 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 9)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map.



Catasto Pontificio

Scheda n° 093b

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art.3.5




FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 8)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 40

Map. 23



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XIX

Scheda n° 094

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

nazionale e comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 11)



FOTO n° 2 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 12)

SCHEDA N. 95


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Mapp.
92, 94



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XX

Scheda n° 095

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

poggio

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

cemento

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 13)



FOTO n° 2 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 15)



FOTO n° 3 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 14)

SCHEDA N. 95 bis


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1:10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1:2.000

Foglio N° 51

Map. 142



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XX

Scheda n° 95 bis Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Fotogramma n°6 digitale)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 40

Map. 45



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XIX

Scheda n° 096

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

poggio

Visibilità dalla strada

nazionale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

SCHEDA 96



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 16)

Scheda n° 097

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

laterizio

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

mattone

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

All'impianto originario è stato addossato un ampliamento che non ne rispetta le caratteristiche tipologiche

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4

SCHEDA N. 97


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map. 109



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XX




FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 17)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map.



Catasto Pontificio

Scheda n° 098

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

tegole

Infissi esterni

persiana

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 19)



FOTO n° 2 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 18)




FOTO n° 3 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 20)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone



Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 51

Map. 74



Catasto Pontificio

Fossombrone

Tav. XX

Scheda n° 099

Via/Località

Loc. Zoccolanti

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

di aggregazione

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

persiana in legno

intonaco

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

discreto

Note

Sono in corso lavori di ristrutturazione

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 22)



FOTO n° 2 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 23)

SCHEDA N. 100 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 53

Map. 54



Catasto Pontificio

Scheda n° 100a Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

SCHEDA 100 A



FOTO n° 1 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 24)



FOTO n° 2 (Rullino n° 8 Fotogramma n° 2)



FOTO n° 3 (Rullino n° 8 Fotogramma n° 3)



FOTO n° 4 (Rullino n° 8 Fotogramma n° 5)

SCHEDA N. 100 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso blu

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 53

Map. 55



Catasto

Pontificio

Scheda n° 100b

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

di aggregazione

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

1892-1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

pietra

Manto di copertura

coppi e tegole

Infissi esterni

persiana

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 8 Fotogramma n° 4)



FOTO n° 2 (Rullino n° 7 Fotogramma n° 24a)