


COMUNE DI FOSSOMBRONE

P.R.G. piano regolatore generale



VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE E ADEGUAMENTO
ALLE NORME DEL PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE

Oggetto:	ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN ZONE EXTRAURBANE	
	PERCORSO CELESTE SCHEDE DALLA N° 1 ALLA N° 24	
Progetto:	M. AMADEI ARCHITETTO FANO D. FUCILI INGEGNERE URBINO M. SERGENTI GEOLOGO FANO G. PAOLONI BOTANICO FERMIGNANO	


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 58

Map. 16, 20



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VII

Scheda n° 001

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n°2)



FOTO n° 2 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 3)



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n°4)




FOTO n° 2 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 5)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 58

Map. 43



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VII

Scheda n° 002

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n°6)




FOTO n° 2 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 7)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 58

Map.
59, 150



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VII

Scheda n° 003

Via/Località

Via S. Anna Loc. Il Topo

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n°8)



FOTO n° 2 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 9)




FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 10)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 58

Map. 97



Catasto Pontificio

Scheda n° 004

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

nazionale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

legno

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 4)

SCHEDA N. 5


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N°70

Map.13



Catasto Pontificio

Scheda n° 005

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

nazionale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

legno

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n°5)



FOTO n° 2 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 6)

SCHEDA N. 5 bis


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 58

Map.83



Catasto

Pontificio

Scheda n° 005 bis Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE




FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 7)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map.



Catasto Pontificio

Scheda n° 006

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

nazionale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

pietra

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n°8)



FOTO n° 2 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 9)

SCHEDA N. 7 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Mapp.
49, 50



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 007a

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

nazionale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

mista

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata in parte

Stato di conservazione

buono/cattivo

Note

Sono in corso lavori di ristrutturazione

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n°15)



FOTO n° 2 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 16)

SCHEDA N. 7 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 54



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 007b

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

nazionale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

tegole

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4




FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 17)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 60



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 008

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

nazionale e comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

non presenti

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 10)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1:10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1:2.000

Foglio N° 59

Map. 85



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 009

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

nazionale e comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Fotogramma n°12 digitale)

SCHEDA N. 9 bis


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1:10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1:2.000

Foglio N° 59

Map. 97



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 009 bis Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Fotogramma n°11 digitale)

SCHEDA N. 10 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 107



Catasto Pontificio

Scheda n° 010 a Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

SCHEDA 010a



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 12)

SCHEDA N. 10 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 89



Catasto Pontificio

Scheda n° 010 b Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

SCHEDA 010b




FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 11)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 71



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 010 c Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

SCHEDA 010c



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 23)

SCHEDA N. 10 d


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Mapp.

73, 74, 247



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 010 d Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n°24)




FOTO n° 2 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 22)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 244



Catasto Pontificio

Scheda n° 011

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

nazionale e comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

edificio padronale

Epoca di costruzione

1892-1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

laterizi

Apertura ad archi

laterizi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3




FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 25)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 285



Catasto Pontificio

Scheda n° 012

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

nazionale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

c.a.

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

onduline

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5




FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 27)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map. 58



Catasto Pontificio

Scheda n° 013

Via/Località

Loc. Bellaguardia

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

scuola elementare

Pianta

quadrata

Tipologia

edificio padronale

Epoca di costruzione

1892-1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

padiglione

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

laterizi

Apertura ad archi

laterizi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.2



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n°31)




FOTO n° 2 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 30)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Mapp.



Catasto Pontificio

Scheda n° 014

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 13)

Scheda n° 015

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

laterizi

Apertura ad archi

laterizi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

SCHEDA 015




FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 33)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Mapp.
10, 74



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. IV

Scheda n° 016

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3




FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 35)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map. 75



Catasto Pontificio

Scheda n° 017

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

Pianta

rettangolare

Tipologia

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

blocchi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

cemento

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

blocchi

Stato d'uso

Stato di conservazione

buono

Note

Potrebbe trattarsi di un circolo ricreativo utilizzato nel periodo estivo.

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5

SCHEDA 017



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n° 36)

SCHEDA N. 18 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map. 21



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 018a

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

laterizi

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 1 Fotogramma n°37)



FOTO n° 2 (Rullino n° 2 Fotogramma n° 3)

SCHEDA N. 18 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map.



Catasto Pontificio

Scheda n° 018b

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

c.a.

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

tegole

Infissi esterni

avvolgibile

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3,5



FOTO n° 1 (Rullino n° 2 Fotogramma n° 2)

SCHEDA N. 18 c


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map. 22



Catasto Pontificio

Scheda n° 018c

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

rudere

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3,7


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map.



Catasto Pontificio

Scheda n° 019a

Via/Località

Loc. Bellaguardia

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

quadrata

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

c.a.

Copertura

padiglione

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

avvolgibile

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3,5



FOTO n° 1 (Rullino n° 2 Fotogramma n° 6)

SCHEDA N. 19 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map. 59



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 019b

Via/Località

Loc. Bellaguardia

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

persiana in P.V.C.

intonaco

Stato d'uso

Stato di conservazione

abitata

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3




FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 14)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map. 65



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. VIII

Scheda n° 019c

Via/Località

Loc. Bellaguardia

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

laterizi

Apertura ad archi

laterizi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 2 Fotogramma n°5)



FOTO n° 2 (Rullino n° 2 Fotogramma n° 7)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Map. 105



Catasto Pontificio

Scheda n° 019d

Via/Località

Loc. Bellaguardia

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

1892-1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

persiana

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

SCHEDA 019d




FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 15)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 60

Mapp.
72, 108



Catasto Pontificio

S. Gervasio

All. E

Tav. VIII

Scheda n° 020

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

di aggregazione

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

padiglione

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

cemento

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in P.V.C.

Paramento esterno

intonaco a rinzaffo

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3,3



FOTO n° 1 (Rullino n° 2 Fotogramma n°8)



FOTO n° 2 (Rullino n° 2 Fotogramma n° 89)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 72

Map. 17



Catasto Pontificio

Scheda n° 021

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

1892-1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

SCHEDA 021



FOTO n° 1 (Rullino n° 2 Fotogramma n° 10)

SCHEDA N. 22a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 195



Catasto Pontificio

S. Gervasio

Tav. XII

Scheda n° 022a

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

<1892

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3,3



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 18)

SCHEDA N. 22b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map. 186
187-189



Catasto Pontificio

Scheda n° 022b

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

di aggregazione

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

misto

Stato d'uso

Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n°19)



FOTO n° 2 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 20)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Mapp.



Catasto Pontificio

Scheda n° 023

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

Pianta

articolata

Tipologia

Epoca di costruzione

>1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

c.a.

Copertura

piana

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

Stato di conservazione

Note

Si tratta di una struttura per un impianto

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE




FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 21)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso celeste

Sezione 280100

1 : 10.000

Fossombrone




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 59

Map.149



Catasto Pontificio

Scheda n° 024

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale e vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

1892-1945

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

legno

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

misto

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 44 Fotogramma n°16)



FOTO n° 2 (Rullino n° 44 Fotogramma n° 17)