



COMUNE DI FOSSOMBRONE

P.R.G. piano regolatore generale



VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE

Oggetto: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO
IN ZONE EXTRAURBANE

PERCORSO VIOLA
SCHEDE DALLA N° 295 ALLA N° 323

Progetto: M. AMADEI	ARCHITETTO	FANO
D. FUCILI	INGEGNERE	URBINO
M. SERGENTI	GEOLOGO	FANO
G. PAOLONI	BOTANICO	FERMIGNANO

SCHEDA N. 295 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S. Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 78

Map. 66



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav. VI

Scheda n° 295 A Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

Pianta

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

Stato d'uso

Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n°20)

SCHEDA N. 295 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S. Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 78

Map.



Catasto Pontificio

Scheda n° 295 B

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

civile abitazione

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

padiglione

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppo-canale

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5




FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n°21)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S. Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

1/ap. 26



Catasto Pontificio

Scheda n° 296

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

annesso agricolo?

Pianta

rettangolare

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

piana

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

avvolgibile

intonaco

Stato d'uso

utilizzato

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n°23)

SCHEDA N. 297a

REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S. Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 78

Map. 220



Catasto

Pontificio

Scheda n° 297  Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

SCHEDA 297 a



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 24)




FOTO n° 2 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 29)

SCHEDA N. 297b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S. Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 78

Map. 227



Catasto Pontificio

Scheda n° 297b

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

laterizi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 30)

SCHEDA N. 298 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Mapp.
31,32,33,



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav. VI

Scheda n° 298 A Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 26)



FOTO n° 2 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 28)



FOTO n° 3 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 27)

SCHEDA N. 298 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map. 56



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav. VI

Scheda n° 298 B Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 25)

SCHEDA N. 299


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map. 65



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav. VI

Scheda n° 299

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

legno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 45 Fotogramma n° 10)

SCHEDA N. 300a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S.Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 89

Map.



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav. VI

Scheda n° 300 A Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 36)



FOTO n° 2 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 31)

SCHEDA 300a



FOTO n° 3 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 33)

SCHEDA N. 300b

REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S.Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 89

Map.



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav.VI

Scheda n° 300 B Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 32)



FOTO n° 2 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 35)

SCHEDA N. 300c


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S.Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 89

Map.



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav.VI

Scheda n° 300 C Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 32)

SCHEDA N. 301


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S.Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 89

Map.



Catasto

Pontificio

Scheda n° 301 Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 25 Fotogramma n° 36a)

SCHEDA N. 302 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map. 70



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav. VI

Scheda n° 302 A Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 4)

SCHEDA N. 302 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map.



Catasto Pontificio

Scheda n° 302 B

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

avvolgibile

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 5)



FOTO n° 2 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 6)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map. 99



Catasto

Pontificio

Scheda n° 303

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppo-canale

Infissi esterni

avvolgibile

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 7)

SCHEDA N. 304


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map. 108



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav. X

Scheda n° 304

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

cattivo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.7



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 9)



FOTO n° 2 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 8)

SCHEDA N. 305 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map. 110



Catasto Pontificio

Scheda n° 305 A Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 10)

SCHEDA N. 305 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map.



Catasto

Pontificio

Scheda n° 305 B Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE




FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 10)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Map. 88



Catasto Pontificio

Scheda n° 306

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 11)

SCHEDA N. 307

REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 89

Map. 97



Catasto

Pontificio

Scheda n° 307

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 13)



FOTO n° 2 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 12)

SCHEDA N. 308


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 89

Map.



Catasto

Pontificio

Scheda n° 308

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 14)

SCHEDA N. 309 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 100

Mapp.
6,118



Catasto Pontificio

Scheda n° 309 A Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 15)

SCHEDA N. 309 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 100

Map. 149



Catasto Pontificio

Scheda n° 309 B

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

legno

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

SCHEDA 309b



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 17)



FOTO n° 2 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 16)

SCHEDA N. 310 a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 106

Mapp.
183,186



Catasto Pontificio

Scheda n° 310 A Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 24)



FOTO n° 2 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 19)



FOTO n° 3 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 20)

SCHEDA N. 310 b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 106

Mapp. 33-34



Catasto Pontificio

Scheda n° 310 B Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 21)



FOTO n° 2 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 23)

SCHEDA N. 310 c


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Frattè Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 106

Mapp. 29



Catasto Pontificio

Scheda n° 310 C

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

quadrata

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

padiglione

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

Ha sicuramente subito una ristrutturazione

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4




FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 22)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 106

Mapp.56



Catasto Pontificio

Scheda n° 311

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

quadrata

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

ottimo

Note

Difficile dire se nuova o ristrutturata di recente

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5




FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 25)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 100

Mapp.
109



Catasto Pontificio

Scheda n° 312

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

cattivo

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 45 Fotogramma n° 11)

SCHEDA N. 313a


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 106

Mapp.
123



Catasto Pontificio

Scheda n° 313 A Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

SCHEDA 313a



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 27)

SCHEDA N. 313b


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 106

Mapp.



Catasto Pontificio

Scheda n° 313 B Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 28)

SCHEDA N. 314


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Frattè Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 105

Mapp. 32



Catasto Pontificio

Scheda n° 314

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

vicinale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

quadrata

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

persiana in legno

misto

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

buono

Note

E' in fase di ristrutturazione

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 29)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280140

1 : 10.000

Monte Paganuccio




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 105

Mapp. 27



Catasto Pontificio

Scheda n° 315

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

cemento

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

misto

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4

SCHEDA 315



FOTO n° 1 (Rullino n° 45 Fotogramma n° 12)




FOTO n° 2 (Rullino n° 45 Fotogramma n° 13)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280140

1 : 10.000

Montè Paganuccio




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 105

Map. 19



Catasto Pontificio

Scheda n° 316

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

fondovalle

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

scurone in legno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.4



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 32)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 106

Mapp.
132



Catasto Pontificio

Scheda n° 317

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

di aggregazione

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi *

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 33)


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280140

1 : 10.000

Montè Paganuccio




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 105

Mapp.
147



Catasto Pontificio

Scheda n° 318

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3





FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 34)



FOTO n° 2 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 35)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280110

1 : 10.000

S.Ippolito




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 91

Mapp. 90



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav.VI

Scheda n° 319

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

disabitata

Stato di conservazione

discreto

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.7



FOTO n° 1 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 36a)




FOTO n° 2 (Rullino n° 24 Fotogramma n° 36)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 91

Mapp.
147



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav.VII

Scheda n° 320

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

FOTO n° 1 (Rullino n° 22 Fotografia n° 1)




SCHEDA 320

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 91

Mapp.
143



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav.VII

Scheda n° 321

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

persiana

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.5



FOTO n° 1 (Rullino n° 22 Fotogramma n° 2)

Scheda n° 322

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

legno

Paramento esterno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note


RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 91

Mapp.
158



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav.XI

Scheda n° 322

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

versante

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

laterizi

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

Apertura ad archi

Manto di copertura

Infissi esterni

Paramento esterno

coppi

legno

intonaco

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3




FOTO n° 1 (Rullino n° 22 Fotogramma n° 3)

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 90

Mapp.
122



Catasto Pontificio

Isola di Fano

Tav. XI

Scheda n° 323

Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto

Visibilità dalla strada

comunale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso

residenza

Pianta

rettangolare

Tipologia

casa colonica

Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura

pietra

Copertura

due falde

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate

cemento

Apertura ad archi

Manto di copertura

coppi

Infissi esterni

scurone in legno

Paramento esterno

pietra

Stato d'uso

abitata

Stato di conservazione

buono

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

art. 3.3



FOTO n° 1 (Rullino n° 22 Fotogramma n° 4)



FOTO n° 2 (Rullino n° 22 Fotogramma n° 5)



FOTO n° 3 (Rullino n° 22 Fotogramma n° 6)

SCHEDA N. 323bis


REGIONE MARCHE

PESARO E URBINO

COMUNE DI FOSSOMBRONE

Piano Regolatore Generale

Analisi del patrimonio edilizio in zone extra urbane




Percorso viola

Sezione 280150

1 : 10.000

Fratte Rosa




Stralcio Catastale

1 : 2.000

Foglio N° 91

Mapp.
187-268



Catasto Pontificio

Scheda n° 323bis Via/Località

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

Posizione del manufatto
Visibilità dalla strada

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Destinazione d'uso
Pianta
Tipologia
Epoca di costruzione

ELEMENTI COSTRUTTIVI

Muratura
Copertura

ELEMENTI DI FINITURA

Apertura architravate
Apertura ad archi
Manto di copertura
Infissi esterni
Paramento esterno

Stato d'uso
Stato di conservazione

Note

RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE



FOTO n° 1 (Rullino n° 45 Fotogramma n° 9)